



Návod k používání

Výsevní tabulky

Katalog náhradních dílů

Secí stroj "Multidrill"


RABEWERK

Montáž


Rotační brány na obdělávání půdy musí být k montáži secího stroje způsobilé. Musí být dostatečně stabilní k nesení secího stroje. Lze použít např. RABE-KREISELLEGEN EMKE, WMKE a MKE/PKE 2,5 a 3 metry šířky s ozubenými urovnávacími válci.

Spojovací části na rotačních bránaх na obdělávání půdy umístěte na střed čepu (střed GZW válce) (U obr.1).

Spojovací část U1 (obr.1) secího stroje je umístěna na spojovací část rotačních bránaх U obr.1 a je zajištěna čepem.



1



2

Na podpěrách stojící prázdný secí stroj Multidrill A podsунěte rotačními bránaми na obdělávání půdy, spojte a zajistěte ho kolíky (U2, obr.2)


Nářadí zvedněte a demontujte zadní odstavné podpěry. Horní vzpěru nastavte tak, aby rotační brány na obdělávání půdy a secí stroj stály vodorovně.

Odpojování: postupujte opačným směrem.

Nejdříve vyprázdněte výsevní skřín. Namontujte odstavné podpěry (U4, obr.1). Dbejte na to, aby podpěry stály na rovném a pevném podkladu!

Dopravní poloha:

- zavřete kryt výsevní skříně,
- namontujte zkušební misky a bezpečně je zajistěte, (L, obr.3)
- nadzvedněte ostruhové hnací kolo (zajišťovací kolík W l, obr.5) a nastavte ho výše (W, obr.3),
- zvedněte znamenáky a zajistěte je zajišťovacími kolíky B, obr.3,
- zvedněte znamenáky kolejových řádků (dejte pozor na kotouče nebo je sundejte),
- přepravujte pouze s prázdnou výsevní skříní,
- stroj musí odpovídat platným předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.



Nastavení a seřízení:

Nastavení výsevu a ostatní seřízení si důkladně přečtěte v provozním návodě!



Seřizování: - změna směru otáček výsevního hřídele.

Spodní výsev - ozubené kolo je z unašeče E demontováno (Obr.6).

Horní výsev - ozubené kolo E1 je namontováno (obr.7, nejdříve seřidte vzdálenost ozubených kol "vzadu E1").

Pohon hřídele - zapínání a vypínání se provádí zajišťovací závlačkou E2 (obr.7 ukazuje polohu vypnuto).

Seřízení otáček výsevního ústrojí - od 0 do 100 je bezstupňovité. Seřizovací páku zajistěte zajišťovacím šroubem E3. (Obr.6)



Ruční otáčení klikou pro výsevní zkoušku

Multidrill A		
Pracovní záběr	1/40 ha	1/10 ha
2,5 m	93	372
3,0 m	77,5	310
4,0 m	58	232

Ostruhové hnací kolo - v pracovní poloze musí být pevně stabilizováno a zajištěno kolíkem W1 (Obr.5).

Odpojení poloviny výsevního hřídele:


U secího stroje "M400 A" je možné pohon levé poloviny stroje odpojit. Toto můžete využít na okraji pole, kde je třeba vysévat s poloviční šírkou stroje. Uprostřed výsevního hřídele vytáhněte kolík.

Přítlač výsevních botek se seřizuje klikou N (Obr.5) nebo hydraulicky s posuvnými zarážkami.

Nastavení úhlu zavlačovače je možné seřizovat nastavitelným šroubem X (obr.9). Slabší účinek zaviačování může být proveden "zkrácením" řetězu (hák X1). Také pro dopravu se dá zavlačovač přizvednout tímto způsobem. Znamenáky nastavte buď na "střed traktoru" (ne u M 250 A): anebo při seřízení na "stopu traktoru" nastavte znamenáky na "vnější" kolo traktoru.




8



9

Seřidte délku lan přesuvnými táhly B8 (obr.12). Jako pojistka proti přetížení slouží střížný šroub M8x60. Hydraulický systém traktoru nastavte na "plovoucí polohu". Stupačky spusťte jen v případě výstupu při kontrole nebo seřizování (V, obr.4). Při práci a při dopravě musí být vždy zvednutý!


Pohon počítadla hektarů. Polohu přesuvného nástavce hnacího hřídele najdete na vedlejším obrázku 10.




10

Typ	Wellenauf-satz/Nr.:
M 250 A und	Getriebe M 250 A
M 300 A	Getriebe M 300 A
	9109.95.10
M 400 A und	Getriebe M 400 A
M 450 A	Getriebe M 450 A
	9109.95.12

- Údržba:
- dodržujte provozní návod,
 - při přepravě zvedejte jen samotný sečí stroj bez rotačních bran, s prázdnou výsevní skříní,
 - k zavěšení používejte označených závěsných míst M1 a M3 (obr.11),
 - namažte všechna mazací místa podle mazacího plánu,
 - namažte výsevní hřídel a převodové ústrojí,
 - potřete tukem úhlový pohon ostruhového hnacího kola,
 - namažte ložiska kotoučů znamenáků,
 - vyzkoušejte napnutí řetězů a je-li třeba, napněte je napínacími kladkami (na obr.6) případně pohon stroje seříďte šrouby S5 obr.5.



11



12

Informace k výsevu řepky horním výsevem


Osivo řepky může být dodáváno ve dvou variantách moření:

1. S mořicí látkou pevnou proti otěru.
2. S mořicí látkou otíratelnou.

Toto osivo může způsobit při setí potíže. Respektujte následující pokyny:

I. Všeobecné pokyny při výsevu řepky horním výsevem

1. Vyrovnejte secí stroj (horní hrana výsevní skříně musí být vodorovná).
2. Vypněte čechrač.
3. Překrytí výsevních válečků nastavte na střední hodnotu.
4. Pohon výsevního hřídele přepněte na horní výsev.



5. Při prvním plnění otevříte hradítka pomalu.
6. Otočte 50x ruční klikou, aby se naplnily výsevní jednotky (nastavení prevodu 50).
7. Provedte zkoušku protočení na 1/10 ha při pracovní šířce 3 m a pneumaticce o rozměru 6.00-16, což odpovídá 340 otáčkám ruční klikou.
8. Opakování zkoušky protočením po ujetí cca 500 m dráhy. Toto výsevní množství může být o 10-15% nižší než u první zkoušky. Správná regulace mezi přítečkem a odtokem se nastavuje v závislosti na osivu.
9. Nepřepravujte secí stroj s naplněnou výsevní skříní. Otřesy při dopravě se může osivo sesypat a napěchat.

10. Po skončení práce stroj vyprázdněte a vyčistěte.
K tomu je nutno demontovat kryty. Pozor při čistění stlačeným vzduchem (mořící látky jsou zdraví škodlivé), nečistěte vodou, lepší jsou kartáč a vysavač.

II. Důležité pokyny pro osivo mořené suchým mořením

Uvolněná látka se může usadit na výsevních válecích a tím značně zmenšit výsevní množství. Proto je žádoucí opakovaná zkouška (podle stavu osiva).

Kontrolní možnosti:

1. Vizuální kontrola po sejmání nebo posunutí poklopů na cca 5 výsevních jednotkách. Při částečném zlepení mořící látkou je nutno vyčistit výsevné kotouče tvrdým štětcem (ne ocelovým kartáčem). Při tom otáčejte výsevným hřidelem.
- 2a. Výsevní zkouška vážením.
- 2b. Porovnání množství osiva v jednotlivých odměrných válcích při výsevní zkoušce.
- 2c. Spočítejte vysetá zrna na jednotlivých výsevních jednotkách. Jsou-li odchylky větší, je nutno vyčistit výsevní kotouče tak, jak je uvedeno výše.

III. Výsev ve svažitých terénech

Hranice pro horní výsev je +/-20%. (30 metrů výškového rozdílu na 100 metrů horizontální dráhy). Až k této hranici při jízdě roste nepatrné množství vysetého osiva a při jízdě dolů se nepatrně snižuje. U větších svahů vysévejte řepku spodním výsevem.

IV. Pracovní rychlosť

Ve výsevních tabulkách jsou uvedené maximální hodnoty rychlosti. Optimální podmínky jsou při $6-7 \text{ km/hod}^{-1}$. Čím je větší svah, tím by měla být nižší pracovní rychlosť.

V. Pokyny o osivu

Před setím je bezpodmínečně nutno dbát pokynů výrobce, které jsou přiloženy u každého druhu. Výhodou horního výsevu je, že vlivem stejnoměrného rozdělení je možné vysévat o 20-25 semen na m² méně bez snížení výnosu.

Základní informace

Před uvedením řádkového secího stroje do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Pokud stroj budete používat v kombinaci s rotačními bránami, přečtěte si i návod k obsluze rotačních bran. Dodržujte bezpečnostní pokyny ("Pro větší bezpečnost"). Obsluhující osoba musí být poučena o způsobu používání stroje, o údržbě a požadavcích na bezpečnost. S bezpečností musí být seznámeni všichni uživatelé.

Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy i všechna pravidla bezpečného silničního provozu a hygieny práce.

Dbejte na dopravní a výstražné značky.

Všechny pokyny v tomto návodu označené tímto znamením varují před nebezpečím.

Stejně i nálepky na stroji

(Trojúhelník s vykříženým)

Ztráta záruky:

Řádkovací stroj může být použit jenom na obvyklé semědělské práce. Při použití stroje k jinému účelu a jeho následnému poškození neplatí záruka.

Je nutné dodržovat všechny předepsané podmínky pro provoz, údržbu a instalaci. Poškozené části musí být nahrazeny originálními díly.

Při použití jiných dílů (opotřebené, cizí, zanikají některé garantce).

Svévolné opravy příp. změny na stroji stejně tak i zanedbání dohledu vylučuje každou garanci a z toho vyplývající náhradu škody.

Případné reklamací při dodávce (poškození při dopravě, neúplnost) je nutno okamžitě sdělit dodavateli.




Obsah

	str.
Montáž	1
Nastavení a seřízení	3
Informace k výsevu řepky horním výsevem	7
Základní informace	9
Stručný popis stroje	11
Bezpečnostní pokyny	15
Montáž a demontáž	16
Nastavení výsevu	31
Nastavení znamenáků	32
Výměnný systém botek	35
Druhy zavlačovačů	37
Elektronická ovládání základních kolejových rádků . .	40
Údržba	43
Výsevní tabulky	49

Stručný popis stroje

Secí stroj Multidrill je mechanický řádkový secí stroj s tříbodovým závěsem. Pohon secího stroje je odvozen od vlastního pojezdového kola. Výsevné ústrojí může vysévat spodním i horním výsevem (např. řepka se vysévá horním výsevem). Směr otáčení výsevního hřídele výsevních válečků je možno změnit bezstupňovou přestavitelnou převodovkou v olejové lázni.



K jednoduchému ovládání slouží centrální přestavování tlaku botek, vypínatelný čechrač v zásobníku osiva, vodotěsný kryt výsevní skříně, ukazatel tlaku naplnění výsevní skříně osivem, pneumatiky, vyměnitelný systém botek (botky jsou vyměnitelné bez použití náradí) a snadné připojování k převodovému závěsu (kat.II.).

K různým způsobům užívání jsou k dispozici tato vybavení: různé provedení radlic, hydraulicky přepínatelné znamenáky, elektrické zakládání kolejových řádků, znamenáky kolejových řádků, kontrola výsevního hřídele aj. (viz technická data a vybavení).

Technická data


Typ stroje	M250					M300					M400				
Pracovní záběr v cm	250					300					400				
Počet výsevních jednotek	25	21	31	25	43	35									
Počet řádků	25	21	19	17	15	31	29	25	21	19	43	41	39	35	33
Rozteč řádků v cm	10	11,9	13,1	14,7	16,6	9,7	10,4	12	14,3	15,7	9,3	9,8	10,3	11,4	12,1
Hmotnost stroje bez příslušenství v kg s velčními botkami s kotoučovými botkami	448	430	421	412	403	520	511	493	475	466	729	720	711	693	684
	-	-	467	453	439	-	-	553	526	512	-	-	-	763	665
Obsah výsevní skříně v litrech	410				510				720						
Výška plnění v cm	138														
Šířka stroje v dopravní poloze v cm	260 (276)*				300 (316)*				420 (215)**						
Rozchod kol	230 (250)*				280 (300)*				390						

*(...) při opačné montáži kola (viz "kola" na straně ...).

"M300": Při opačné montáži kol jakož i s pneumatikami 10.0/75-15.3. Dávejte pozor při dopravě na šířku stroje přes 3m!

** Při dopravní šířce stroje přes 3 m je třeba použít podvalníku.

Údaje jsou nezávazné a změny vyhrazeny.



Standardní vybavení

- tříbodový závěs kat.II nebo kat.I.
- výsevní skříň s ukazatelem obsahu a sklopným víkem k ochraně proti dešti a prachu
- bezstupňově měnitelná převodovka v olejové lázni s integrovaným převodem pro změnu na spodní a horní výsevní systém
- výsevní válečky s měnitelným univerzálním krytím
- vypínatelný čechrač
- výsevní hřídel se skládá ze 3 částí a levý hřídel je možné vypínat
- centrální seřizování při tlaku botek
- univerzální vlečné secí botky s ochrannou proti ucpání nebo kotoučové botky (výměnný systém botek)
- pneumatiky se škrabkami (viz dole)
- držák osvětlení

Přídavné vybavení

- radlicový zavlažovač cca 0,6 kg/dvojradlice
- lehký zavlažovač pro lehké a střední půdy jen ve spojení se stupačkami cca 7 kg/m
- těžký zavlažovač pro střední a těžké půdy cca 17 kg/m
- znamenáky s hydraulickým spinacím automatem se stříznou pojistkou cca 50 kg
- elektronické zakládání kolejových řádků s vypínáním výsevních jednotek pro 3 nebo 5 řádky v jedné stopě - cca 2 kg
- kotoučový znamenák kolejových řádků (jen ve spojení se zakládáním kolejových řádků a stupačkami cca 35 kg
- elektronická kontrola stavu naplnění výsevní skříně a kontrola otáčení výsevního hřídele (jen ve spojení se zakládáním kolejových řádků)
- hydraulické seřizování přitlaku botek
- hydraulické seřizování dávky osiva ..,
- stupačky cca 11 kg/m
- měřidlo hektarů

- kypřič traktorových stop cca 15 kg
- oboustranný pohon ostruhového kola pro M400
- přepravní vozík pro M400

Pneumatiky

Typ	6.00-16	10.0/75-15.3	31x15.50-15
M250	X)*	-	-
M300	X)*	X	-
M400	-	X)*	X

* Základní vybavení

Bezpečnostní pokyny

Hydraulickou soustavu traktoru nastavte při připojování a odpojování na řízenou polohu.

Při připojování a odpojování stroje nesmí stát žádná osoba mezi tractorem a strojem. V tomto prostoru nesmí nikdo stát ani při zapínání hydraulického systému. Nebezpečí poranění! Přezkoušejte, zda sečí stroj při zvednutí (se sklopenými znamenáky) nenarazí do kabiny traktoru.

Pamatujte na změněné podmínky řízení při naplněné výsevní skříni. Zvláště při kombinaci s rotačními bránami je nutno správně zatížit řiditelnou nápravu.

Při každém uvedení do provozu je nutno soupravu zkontrolovat z hlediska dopravní a pracovní bezpečnosti.

Nepřepravujte s plnou výsevní skříni:

Jízda na stroji je zakázána. Stupačky jsou určeny pouze pro serizování a opravy.

Před vystoupením z traktoru stroj spusťte, zastavte motor a vytáhněte klíček ze spinací skříňky.



Stroj seřizujte a údržbu provádějte pouze ve spuštěné poloze. Dbejte aby při připojování stroje a provozu se nikdo nezdržoval v jeho blízkosti. Při práci na svažitém terénu nezvedejte v kombinaci secí stroj do dopravní polohy. Při otáčení kombinaci jen přizvedněte!



Po prvním použití a po dlouhodobém odstavení stroje zkontrolujte olej v převodovce, dostatečné promazání všech ložisek, dotažení všech šroubů (těsnění hydraulických zařízení) a tlak vzduchu v pneumatikách!


Nesahejte rukou do výsevní skříně a nedávejte do prázdné skříně žádné předměty - čechrač se otáčí při jízdě i při nastavení převodovky na "0".

Nebezpečí poranění!

Montáž a demontáž

Namontujte secí stroj na tříbodový závěs traktoru kat.II. nebo na speciální trojúhelníkové upínací zařízení rotačních bran.

Dolní závěsné čepy tříbodového závěsu kat.II. jsou zaměnitelné za tytéž kat.I.(obr.1)



Řádné zajistěte čepy tříbodového závěsu. Pomocí horní vzpěry vyrovnejte stroj do vodorovné polohy. Hydraulický systém ovládání znamenáků připojte k traktoru. Ovládání elektronického zakládání kolejových řádků připojte pomocí sedmipólové zásuvky k traktoru (12 V).


Secí stroj plňte osivem pouze v pracovní poloze. Před uvedením stroje do dopravní polohy výsevní skříň vždy vyprázdněte.

Secí stroj z tříbodového závěsu traktoru demontujte jenom na rovném a pevném podkladě.


Kola: rozchod, stěrač kol

U pneumatik 6.00-16 jsou kola namontována pro lisem disků tak, aby šířka stroje nepřesáhla 3 cm (obr.4).

Na silně lepivé půdě může být vzdálenost mezi koly a rámem zvětšena otočením kol (obr.2). Dopravní šířka stroje M300 je přes tři metry. Při dopravě na pozemní komunikaci musí být kola otočena zpět.



4



2

S pneumatikami 10.0/75-15 je dopravní šířka secího stroje 3,18 m. pro dopravu na pozemních komunikacích musí být vyžádána výjimka.

Stěrač kol: Nastavte vhodně podle druhu pneumatika postavení kol.

Tlak vzduchu v pneumatice 5.00-16 - 1,2 bar
10.0/75-15.3 - 0,8 bar




Při montáži kol dostatečně podložte zvednutý stroj.

Dopravní poloha

Uzavřete víko výsevní skříně.

Zvedněte a zajistěte znamenáky - zajišťovací kolík (obr.1). Zvedněte znamenáky kolejových rádků - zajišťovací kolík (obr.3). Kotouče zakryjte nebo demontujte.




3

Upevněte dolní táhla proti pohybu do stran. Stroj M80C může mít pneumatiky (6.00-16) namontovány prolisem disků tak, že je šířka stroje 3 m. U pneumatik 10.5/75-15.3 je šířka stroje přes 3 m (musí být udělena výjimka pro přepravu na pozemních komunikacích). Před přepravou na pozemních komunikacích musí být stroj vybaven podle Vyhlášky č.41/1984 Sb.

Výsevní systém


Tento stroj umožňuje svým horním a dolním výsevem , dále 3 funkčními polohami výsevních válečků a bezstupňovitými měnitelnými otáčkami výsevního hřídele vysévat různé druhy osiva v požadovaném dávkování.

- a) normální spodní výsev - Normální velikost osiva až po hrách - malá semena
(obr.5) semena




5

- b) redukovaný spodní - Jemné osivo malých množství výsev (obr.6) a řepka na svazích přes 20%




6

c) horní výsev - Kulaté osivo v menším množství např. řepka
(obr.7)



7



8


Zvláštnosti horního výsevu

Obrátí-li se směr otáček výsevního hřídele, nabere každý speciálně tvarovaný nabírací výstupek výsevního válečku jedno zrno semene (obr.8). Vede je pod překrytím a pustí je pak "volným pádem" do semenovodu. Tento způsob umožňuje uložení semene v přesnějších rozestupech a semeno je tak lépe plošně rozloženo. Z toho vyplývá úspora osiva i lepší vývoj rostlin. Horní výsev je určen pro kulaté osivo o průměru cca 1,8-3,8 mm, zvláště pro řepku a všechny druhy podobných semen.

Jestliže se použije osivo mořené, je nutno dbát, aby se na nabíracích výstupcích netvořil nános mořidla. Tento lze očistit kartáčem.

Secí stroj lze použít do svahů nad 20 %. vysévá se v "redukovaném spodním výsevu".

Čechrač při výsevu řepky a při redukovaném spodním výsevu vypněte vytáhnutím zajišťovací závlačky E2.



9

Horní výsev jednocených plodin

Při normálním způsobu setí pracují 3 řady nabíracích výstupků tak, že jednotlivá semena vypadávají ve stejných rozestupech. Jestliže jsou nabírací výstupky jen přesazeny ($3,5^\circ$) budou 3 semena vyseta v krátkém odstupu na sobě, pak bude delší mezera (např. 4 cm - 4 cm - 36 cm). Tento způsob setí je vhodný pro některé druhy plodin, které je nutné jednotit.

Seřízení secího stroje

Nastavte zvolený převod. Stlačte svorky (D obr.8) a stáhněte nabírací výstupky. Pro řepku a spodní výsev přestavte výsevní válečky opět do normálního postavení.


Nastavení výsevu

Pro určitý způsob vysévání nastavte:


- a) Směr otáček výsevního hřídele - spodní/horní výsev
- b) Překrytí výsevního válečku
- c) Hradítka
- d) Dolní klapky - podle výsevní tabulky
- e) Nastavení převodu
- f) Čechrač

Ad a) Směr otáček výsevního hřídele: Přestavte na pravé straně stroje, otevřete kryt.

Spodní výsev - vložené ozubené kolo je umístěno mimo záběr. Unašeč E je volný (obr.10). Toto nastavení se používá pro normální a redukovaný spodní výsev.




10



11

Horní výsev - změna směru otáčení výsevního hřídele je dosažena vložením ozubeného kola E₁ na unašeč E.


Ad b) Překrytí výsevních válečků (F): upevněte ve správném postavení v drážce zarážku F1 (obr.13 a 15).
 normální spodní výsev - přední zarážka, obr.13 (1)
 redukovaný spodní výsev - zadní zarážka, obr.13(2)+15
 horní výsev - střední zarážka, obr.13(3)



13

Při normální spodním výsevu je zbytečné demontovat překrytí F i zajištění F1, překrytí tu nemá funkční význam.

Demontáž zajištění: Zajištění F2 lehce nadzvedněte a stáhněte dozadu.



15


Ad c) Hradítka (obr.12) mají 4 zářezy a uzavření (0).

Pro spodní výsev - zářez 2 - hradítko zcela otevřeno

Pro horní výsev - zářez 1a - pro dobře tekoucí osivo
(s povlakem, přírodní)


- zářez 1b - pro normálně tekoucí osivo
(mořené, nestálé při otěru)

- zářez 1c - pro špatně tekoucí osivo
a řepku >6 g TKG



12

Ad d) Dolní klapky: Přestavovací pákou H (obr.14) nastavte 1-7 možností nastavení dolních klapek pro různou velikost osiva - podle výsevní tabulky. Nulová poloha je určena k uzavření dolních klapek (viz údržba). Před každou sezonou zkontrolujte, zda mají dolní klapky správné nastavení. Dolní klapky jsou z ušlechtilé oceli a sklápějí je dolů, aby nepoškodily osivo nebo je nepoškodil cizí předmět v osivu.



Ad e) Nastavení převodu: Převodovku můžeme přestavit bezstupňově od 0-100 (0-výsevní hřídel se neotáčí). Převodovka je s olejovou náplní. Odjistěte zajišťovací šroub E3 (obr.10) a nastavte požadovanou hodnotu nastavení (max.100).


Ad f) Čechrač: Čechrač zabezpečuje stejnoměrný průraz osiva. Čechrač se vypíná zajišťovací závlačkou E2 (obr.11) u osiva s dobrými sypnými vlastnostmi - např. u řepky, hrachu, fazole, obilí.

Výsevní zkouška


Protože je osivo vlivem specifické hmotnosti, velikosti zrna, tvaru zrna a mořicího prostředku velmi rozdílné. jsou hodnoty ve výsevních tabulkách jen informativními hodnotami. Je proto vždy nutné provést výsevní zkoušku. Při odchylkách od požadovaného výsevního množství provedte novou výsevní zkoušku se změněným nastavením převodu. Správné nastavení převodu můžete zjistit také bez výsevních tabulek podle hodnot výsevní zkoušky (s libovolným převodem). S tím pak provedete nové protičtení.

Příklad: Požadované výsevni množství 160 kg/ha
Výsevní zkouška 120 kg/ha s převodem 30
 $160 \text{ kg/ha} = ?$
 $120 \text{ kg/ha} = 30 =$
=nastavený převod (30)xpožadované výsevní množství (160)=40
výsevní množství z výsevní zkoušky (120)

40 = nové správné nastavení převodu
Výsevní zkoušku můžete provést při stání (bez zvednutí) protáčením klikou K obr.16. Klika slouží též pro nastavení přitlaku výsevních botek a kliku odložte do držáku k obr.17




16




17

Stroj nastavte do vodorovné polohy - určí se podle horní hrany výsevní skříně. Uzavřete hradítka výsevních jednotek, která nebudou vysévat. Vypněte zakládání kolejových řádků (v případě zapnutí by se točily všechny výsevní válečky). Podle výsevní tabulky nastavte: Směr otáčení výsevního hřídele, překrytí výsevních válečků, hradítka, dolní klapky, nastavení převodu a čechrač. Zkušební misky (L) uvolněte zvednutím z přichytka L1 (obr.18) a nastavte pak výsevní jednotky.



18

Pomocí klapky (L2) spusťte semenovody a zkušební misky zasuňte dopředu (obr.19), upevnění se provede automaticky.



19

Naplňte výsevní skříň asi do poloviny. Otočnou klikou otočte asi 30x (doprava) aby se naplnila všechna pouzdra sečích kol a by se stabilizoval stav točení moricích usazenin na povrchu pouzder.

Vyprázdněte zkušební misky do výsevní skříně. Potom provedte zkoušku s udanými obrátkami pro 1/40 ha nebo 1/10 ha. U velmi malého množství (např. repka) se dělá zkouška na 1/10 ha.

Rovnoměrně otáčejte klikou asi 1 obrátku za sekundu. Zvážené množství (važte přesné) násobte "faktorem plochy" a dostanete výsevní množství kg/ha.

x 40 (u 1/10 ha 260 m²)

x 10 (u 1/10 ha 1000 m²)

Otáčení ruční kliky při výsevní zkoušce


Pracovní šířka	Pneumatiky					
	6.00-16		10.0/75-15.3		31x15.50-15	
	1/40ha	1/10ha	1/40ha	1/10ha	1/40ha	1/10ha
2,5 m	101	405	-	-	-	-
3,0 m	85	340	79,5	318	-	-
4,0 m	-	-	59,5	238	57	228

Horní výsev řepky: Pokyny a možnosti použití.


Při dobrém způsobu setí při použití horního výsevu se dosáhne asi 40 sazenic řepky na 1 m². Kvalita půdy určuje odchylky, jsou však zanedbatelné.

Pokyny pro použití.

Hradítka nastavte pákou H do zářezu 1 (obr.21).




20




- Vypněte čechrač zajišťovací závlačkou E3 (obr.20).

- Překrytí výsevních válečků (F) seřídte do střední polohy a zajistěte zarážkou (F1) obr.23, 24.




23



24

- Nastavte uzavírací hradítka (G, obr.22) podle vlastnosti osiva - viz výsevní tabulka (např. "řepka" nastavení do zářezu la, lb nebo lc).



22

- Přepněte převod na horní výsev (ozubené kolo E1 je namontováno - obr.20, pokyny jsou na ochranném krytu).
- Vyrovnejte stroj do vodorovné polohy a provedte výsevní zkoušku pro 1/40 ha nebo 1/80 ha.
- Výsevní skříň napiňte mořeným osivem do 1/4, nemoreným do 1/2.
- Osivo: Všeúčelové výsevní válečky jsou vhodné pro semena c průměru 1,8-3,8 mm. Osivo namořené suchým mořením zanáší výsevní válečky (musí se pravidelně čistit).

- Po skončení práce nebo jejím přerušení vyprázdněte výsevní skříň. Při použití mořeného osiva je nutno výsevní válečky pravidelně čistit (cca každé 3 hodiny) kartáčem s krátkými štětinami.

Možnosti použití (Omezení)

- Dbejte na dodržování předepsaných jízdních rychlostí - viz výsevní tabulky, nepřekračujte maximální rychlosť 6 km.h^{-1} .
 - Stroj lze použít ve svažitém terénu do 20%. při jízdě do svahu stoupá množství vysetého osiva, při jízdě ze svahu klesá.
- Do 15% stoupání je maximální rychlosť jízdy $3,5 \text{ km.h}^{-1}$.

Při dodržování max. rychlosti jízdy na svahu do 15% může být rozdíl ve výsevním množstvím.

Výsevní skříň: Plnění, vyprazdňování

Secí stroj plňte jen připojený, ve spuštěné poloze. Sledujete ukazatel stavu plnění M (obr.25). Osivo ve výsevní skříně rovnoměrně rozložte.





Fig. 25



Nedopravujte s plnou výsevní skříní!


Vyprazdňování

Spusťte secí stroj na zem. Zkušební misky (L) umístěte pod výsevní jednotky (obr.26).



26

Otevřete všechna uzavírací hradítka. Dolní klapky otevřete (pákom H obr.27).




27

Vyčistěte výsevní skříň. Budete-li používat stlačený vzduch, pozor na jedovaté mořící látky. Chraňte oči před jedovatým prachem mořidla!


Dolní klapky nechávejte otevřené (pozor na myši).

Znamenáky


Znamenáky jsou nastavitelné buď na střed traktoru nebo na kolo traktoru (obr.30). Znamenák se dá přestavit otočením o 180° . Bl - obr.29.



28



29



30

Nastavení znamenáků

Ramena znamenáků sklopte do pracovní polohy. Potom nastavte kotouče podle následujících výpočtů.

Nastavení znamenáků na střed traktoru:

$$A = \text{pracovní záběr + rozteč rádků} = \\ A = \text{---} =$$

Nastavení na kolo traktoru:

$$A_1 = \frac{\text{pracovní záběr} + \text{rozteč řádků} + \text{rozchod kol traktoru}}{2}$$


Příklad: 3 m pracovní šířka - $B=300$ cm (B-počet řadxodstup řad)
12 cm odstup řad - $R=12$ cm
170 cm stopa tahače - $S=170$ cm

$$A = \frac{(B + R)}{2} = \frac{(300 + 12)}{2} = 156 \text{ cm na střed traktoru}$$


$$A_1 = \frac{(B + R - S)}{2} = \frac{(300 + 12 - 170)}{2} = 71 \text{ cm nastavení na kolo traktoru}$$

Pro různé druhy půdy může být kotouč nastaven natočením jeho osy.

Tažné lano nechte lehce prověšeno, aby se kotouč, který rýhuje brázdu, mohl přizpůsobit nerovnostem terénu. Délku lana nastavte správné. B3, obr.31.



31



32

Zajistěte proti přetížení: zajišťovací šroub M6x3 DIN 933-8.9 (B3, obr.31).

Znamenáky se přepínají na souvrati pomocí jednoduchého ovládacího zařízení. Podle potřeby toto zařízení znamenáky zvedá nebo spouští.


Základní nastavení ovládacího zařízení: viz údržba.

V dopravní poloze znamenáky zajistěte v horní poloze čepem B (obr.32).

Při zvedání secího stroje na tříbodovém závěsu dbejte na to, aby znamenáky nenarazily na traktor.

Nastavení přítlaku secích botek

Tlak botky, tím i hlcubka setí se dá centrálně nastavovat šroubem N, obr.33.



33

Jednotlivé botky mohou pracovat se zvýšeným tlakem pomocí přestavení pružiny (N1, obr.33). Botky umístěné za koly pracují se zvýšeným tlakem. Hloubka setí se nastavuje šrouby N2, obr.34.

Hloubka setí se mění s pracovní rychlostí. Při pomalejší jízdě je hloubka větší, při rychlejší jízdě menší. Při zkušební výsevní zkoušce jedte doporučenou rychlostí.


Výměnný systém botek

U secího stroje můžete bez nářadí vyměnit secí botky. Je možné měnit tyto druhy botek:

- univerzální vlečené secí botky
- páskové secí botky
- kotoučové secí botky (M250 do 19 řádků
M300 do 28 řádků
M400 do 33 řádků)


Odjistěte pružinu O a demontujte šroub O1, obr.35.
Namontovaný šroub zajistěte.

Univerzální vlečné botky (obr.34)



34

Pásková secí botka (obr.35) - šířka pásu je 8,5 cm, jsou vhodné na širokoplošné vysévání osiva a na sypcítou půdu.




35

Disková secí botka (obr.36) - používá se tam, kde se nacházejí dlouhé organické zbytky.

Jsou montovány levé (L, přední řada) a pravé (R, zadní řada).


Hloubku výsevu ohraničuje plaz O2. Stěrače O3 nařídte tak, aby těsně přiléhaly na disk, aby ale nebrzdily.



36


Druhy zavlačovačů

Jednotlivé zavlačovače secích botek (obr.38) - jsou vhodné pro lehké až střední půdy beze zbytků rostlin. Používá se ve spojení s vlečnými botkami.




38

Lehký pružinový zavlačovač (obr.37) - je namontován na stroji společně se stupačkami. Je dvouřadý a dvojdílný. Tlak zavlačovače je nastavitelný.




37

Secí zavlačovač (obr.39 a 40) - tvorí dvoudílné, dvouřadové hřebenové brány. Tlak těchto bran je měnitelný přemístěním spodních čepů (a, b) a podložením, popř. odebráním matice C na dorazu (obr.40).



39



40


Stupačky (obr.39)

Lehký secí zavlačovač a znamenák kolejových rádků jsou použitelné jenom ve spojení se stupačkami. Stupačky se mohou používat jen pro seřizování a kontrolní činnost. Při práci a v dopravní poloze spodní stupeň stupačky sklopte (obr.37).

Je zakázáno nastupovat na stupačky a během jízdy se na nich zdržovat.
Stupačky udržujte čisté.

Měřidlo hektarů (obr.41)


Měřidlo hektarů převádí otáčky hnacích kol na osetou plochu v arech a v hektarech. Pákou nastavte počítadlo na "0". Dbejte na to, aby měřidlo hektarů bylo poháněno příslušným pohonem ($P_1=8$ m, $P_2=2,5$ m) podle šířky stroje.



41

Kypřiče stop (obr.42)

Jsou seřizovatelné stranové a do hloubky, takže se mohou použít podle potřeby na kypření nebo zahrnování stop. Nenastavujte příliš hluboko.
Při odstavení stroje jsou zvednuty.




42


Elektronické ovládání zakládání kolejových řádků

Kolejové řádky jsou určeny pro pohyb strojů při následném osetřování porostů (např. postřikovačů). Mechanismus zakládání kolejových řádků se zapíná automaticky při přepnutí znamenáků. Kolejové řádky lze přizpůsobit jakýmkoli záběrům postřikovačů nebo rozmetadel hnojiv. Možnosti použití jsou znázorněny v následující tabulce na str.44. Při zapnutí zařízení na "0" jsou sledovány otáčky výsevního hřídele a stav naplnění výsevní skříně i když nejsou zakládány kolejové řádky. Pro zakládání kolejového řádku mohou být 2 nebo 3 výsevní válečky vypnuty (přes magnetický spinač R, obr.43). Tyto válečky se vypinají elektromagnetickým spínačem. Při poruše elektromagnetického spínače nelze tyto 2-3 válečky uzavřít. V případě potřeby uzavřete příslušná hradítka.

Zásobování proudem: Elektromagnetické ovládání připojte (12 V) k 7 pólové traktorové zásuvce. Zapněte obrysová světla. V "řídící skřínce" zakládání kolejových řádků je vložena baterie, která umožňuje dokončení posledního spínacího cyklu. Pracovní cyklus pokračuje tak bez přerušení. Pojistky jsou ve skřínce (R1 5 A, obr.44).



43



44

Nastavení cyklů zakládání kolejových řádků: Pod víčkem R2 zapněte stlačením vypínač baterie a přitom tlačítkem R3 nastavte požadovaný cyklus zakládání kolejových řádků. Požadované nastavení se objeví na indikátoru R4. Vičko R2 uzavřete. Sepněte tlačítko R3 jednou, až na indikátoru R4 začne blikat požadované číslo nastavení. Pak nastavte na číslo 1 a připojte celý systém k el. systému traktoru.

Použití při provozu


Na začátku práce spusťte znamenáky na zem a nastavte správné počáteční čísla na monitoru (např. u cyklu 3 a 4 nastavte č.2). Další provoz zajišťuje spínací automat zakládání kolejových řádků. Řídicí čidlo je namontováno na hydraulickém válci spínacího automatu (viz obr.51).

Při zakládání kolejových řádků bliká indikátor R4.


Při čtvrtém, šestém a osmém cyklu se začíná s polovičním pracovním záběhem secího stroje, uzavřete patřičná hradítka. Pokud rozmetadlo hnojiva může pracovat s ohrazeným rozmetáním, můžete na kraji pole začít vysévat s plným záběrem. Po delším odstavení secího stroje přezkoušejte funkci zakládání kolejových řádků. Zvláštní pozornost věnujte pouzdrům výsevních válečků (R7, obr.43), zda nejdou ztuha vlivem usazenin mořicích látek.

Znamenáky kolejových řádků (obr.45)


Při zakládání jsou kolejové řádky označeny znamenáky. Zapínání se provádí automaticky. Elektromagnetický ventil je namontován na přední straně stroje.



Znamenák nastavte na rozchod kol strojů používaných k dalším operacím. V dopravní poloze znamenáky zvedněte a zajistěte čepem C (obr.46). Pokud nebudou zakládány kolejové rádky, znamenák zvedněte a zajistěte.




46



47

Stav naplnění výsevní skříně a otáček výsevního hřídele jsou elektronicky sledovány. Zastavení výsevního hřídele (obr.47) je signalizováno světlem a výstražným signálem. Minimální množství osiva ve výsevní skříni je signalizováno (obr.48). Nastavení senzorů viz údržba.




48


Pokud je v činnosti zařízení zakládání kolejových rádků je kontrola otáček výsevního hřídele přerušena.

Pracovní záběr	Záběr postřikovače	Cyklus zakládání	Příklady pro zakládání kolejových rádků
-------------------	-----------------------	---------------------	---

Kolejové rádky jsou v jedné stopě sečího stroje



Kolejové rádky v přeložené stopě sečího stroje



Pokyny pro používání


- Při provozu stroje uvolněte dolní táhla tříbodového závěsu do stran a vyrovnejte stroj do vodorovné polohy (horní vzpěrou).
- Hydraulickou soustavu traktoru nastavte na plovoucí polohu.
- Pracovní rychlosť jízdy přizpůsobte půdním poměrům, aby osivo bylo ukládáno stejně hluboko.
- Přezkoušejte seřízení secího stroje (spodní, horní výsev, překrytí výsevních válečků, nastavení hradítek, nastavení dolních klapek, nastavení převodu).
- Na začátku setí a v pravidelných intervalech kontrolujte průchodnost secích botek.
- Usazeniny mořicích láték mohou změnit sypké vlastnosti osiva. Po vysetí dvou výsevních skříní provedte ještě jednou pro jistotu výsevní zkoušku. Při horním výsevu zkontrolujte nastavení nabíracích výstupků výsevních válečků.
- Přezkoušejte nastavení zakládání kolejových řádků a jeho přepínání.
- Výsevní skříň plňte jen v pracovní poloze stroje. Před přestavením do dopravní polohy vyprázdněte výsevní skříň.
- Při plnění dbejte na to, aby se do výsevní skříně nedostala žádná cizí tělesa (zbytky papíru, štítky...).
- Kontrolujte stav naplnění výsevní skříně a rozvrstvení osiva.
- Před delším vyřazením stroje z provozu vyprázdněte výsevní skříň.
- Pozor, mořicí látky jsou zdraví škodlivé!

Údržba




- Před odstavením stroje z provozu vypněte motor, vytáhněte klíček ze spínací skříňky a zajistěte soupravu proti pohybu.
- Při údržbě na zvednutém nářadí si toto řádně zajistěte vhodnými podpěrami.
- Při zvedání stroje pomocí závěsného zvedacího zařízení použijte pro zavéšení pouze označená závěsná místa na stroji a dbejte zvýšené opatrnosti.
- Zvedejte stroj jen s prázdnou výsevní skříní!
- Dbejte na nosnost lan a nevstupujte pod břemeno!
- Před prací na hydraulickém systému nejdříve soustavu odtlakujte, vypněte motor a zajistěte proti nežádoucímu spuštění.

- Po prvních 8 hodinách používání dotáhněte všechny šroubové spoje. Šroubové spoje pravidelně kontrolujte.
- Po každých 50 hodinách provozu promažte ložiska kotoučů znamenáků.
- Pravidelně kontrolujte stav oleje v převodovce (S obr.49) (Plnící množství 2,5 l, olej HLP 32).
- Pravidelně mažte pouzdra výsevních válečků (R7 obr.53) a zařízení pro zakládání kolejových rádků.
- Pravidelně kontrolujte napnutí řetězů - S1, S2, S3 (obr.50). V případě potřeby napněte.
- Pravidelně kontrolujte a seřizujte stěrače kotoučových botek.




49




50

- Přezkoušení dolních klapek:

Před naplněním výsevní skříně zkontrolujte nastavení dolních klapek. Nejprve nastavte páku H na "0". V této poloze musí všechny dolní klapky přiléhat lehce k výsevním válečkům. Při odchylkách uvolněte matici H1 (obr.53) - šroub H2 musí být pevně dotažen, dolní klapku seříďte a matici H1 opět pevně dotáhněte.



51



53

- Základní nastavení spínacího automatu znamenáků (obr.51)
Ramena znamenáků dejte do pracovní polohy. Hydraulický
válec zcela vysuňte, oba znamenáky jsou zvednutý. Matice
na pístu (T) seřidte tak, až jedna zarážka zapadne ostatní
nejsou zapadlé. Matice dotáhněte a zařízení přezkoušejte.


Nastavení senzoru:

Indukční senzor (Tl obr.51) nastavte s vůlí 1-3 mm
(obr.47, 48 a 51).

Při svářecích pracích na soupravě odpojte napájení
elektrického systému.

Vyjmutí výsevního hřídele:

Demontujte západky (F1) a překrytí výsevních válečků (F)
(obr.23 a 24). Otevřete hradítka (G). Otočte výsevní
hřídel tak, aby spojka (F4 obr.52) stála tak, jak je na
obr.52. Ložisko F6 otočte doprava o 90° a hřídel vyjměte
dozadu. Montáž v opačném sledu.



Tlak vzduchu v pneumatikách:

6.00 - 16	-	0,12 MPa
10.00/75 - 15.3	-	0,08 MPa
31x15.50 - 15	-	0,05 MPa

Výsevní tabulky sečího stroje

Multidrill

Stavební řada 2


Dodržujte pokyny v provozním návodu.

Na základě rozdílných hmotností tisíce zrn, moření a jiných specifických vlastností osiva představují hodnoty ve výsevních tabulkách jen informační hodnoty. Výsevní zkoušku provádějte při každé změně osiva.

Pokyn

Před každou výsevní zkouškou protočte několikrát výsevní hřídelem, abyste naplnili výsevní jednotky osivem. Výsevním hřídem otočte asi 8 až 10 krát. Nejdříve vyrovnejte stroj přesně vodorovné podle horní hrany výsevní skříně.

Po cca 500 m ujeté dráhy provedte kontrolu průtoků.






Horní výsev

la - Pro osivo s výbornými
sypnými vlastnostmi

lb - Pro osivo s dobrými
sypnými vlastnostmi

lc - Pro osivo se špatnými
sypnými vlastnostmi
(hmotnost tisíce zrn > 6g)



Horní výsev
Reducovaný výsev

Osivo : ječmen

Nastavení spodních klapek 1	Nastavení hradítek - úplně otevřena	Směr otáčení výsevního hřídele spodní výsev						
		10	12	13	14	15	16	17
Rozteč řádků v cm								
5								
10								
20	86	70						
30	127	108	99	92	86	80	76	
40	172	140	134	127	114	108	102	
50		175	167	159	143	135	127	
60				184	172	163	153	
70							178	
80								
90								
100								

Důležité: V tabulce uvedená výsevní množství v kg/ha jsou jen informační. Přesné množství zjistíte výsevní zkouškou.

Osivo : oves

Nastavení spodních klapek 1	Nastavení hradítek - úplně otevřena						Směr otáčení výsevního hřídele spodní výsev
Rozteč rádků v cm	10	12	13	14	15	16	17
5							
10							
20	64	54	51				
30	95	80	74	70	64	60	57
40	127	108	99	92	86	80	76
50	159	135	123	115	107	99	95
60			148	138	129	119	114
70						125	133
80							
90							
100							

Důležité: V tabulce uvedená výsevní množství v kg/ha jsou jen informační. Přesné množství zjistíte výsevní zkouškou.

Osivo : žito, redukovaný výsev

Nastavení spodních klapek 1	Nastavení hradítek - úplně otevřena							Směr otáčení výsevního hřídele spodní výsev
Rozteč řádků v cm	10	12	13	14	15	16	17	
5								
10	25							
20	51	41						
30	76	64	57.2	54	50.8	48	45	
40	102	83	76	73	67	64	60	
50		104	95	92	83	80	76	
60				110	100	95	91	
70							106	
80								
90								
100								

Důležité: V tabulce uvedená výsevní množství v kg/ha jsou jen informační. Přesné množství zjistíte vysevní zkouškou.

Osivo : pšenice, žito

Nastavení spodních klapek 1	Nastavení hradítka - úplně otevřena							Směr otáčení výsevního hřídele spodní výsev
	10	12	13	14	15	16	17	
Rozteč řádků v cm								
5								
10	51	43	40					
20	102	86	80	73	67	64	60	
30	153	127	118	108	102	95	89	
40	204	172	159	146	134	127	121	
50	254	214	198	183	167	159	151	
60	306	255	235	219	204	191	180	
70		298	275	255	238	223	210	
80				291	272	255	240	
90						287	270	
100								

Nastavení převodovky

Důležité: V tabulce uvedená výsevní množství v kg/ha jsou jen informační. Přesné množství zjistíte výsevní zkouškou.

Osvivo : svazenka

Nastavení spodních klapek 1	Nastavení hradítek - úplně otevřena	Směr otáčení výsevního hřídele spodní výsev							
		10	12	13	14	15	16	17	
Rozteč řádků v cm									
	1	3,4							
Nastavení převodovky	2	6,9	5,7	5,3	4,8	4,6	4,3	3,9	
	3	10,4	8,6	8	7,2	6,9	6,5	5,9	
	4	13,8	11,5	10,5	9,5	9,2	8,6	8	
	5	17,2	14,3	13,3	12,3	11,5	10,8	10	
	6	20,5	17,1	15,8	14,7	13,7	12,8	12	
	7	24,1	20	18,5	17,2	16,1	15,1	14,2	
	8	27,7	23	21,2	19,7	18,4	17,3	16,3	
	9	31,1	26	24	22,2	20,8	19,5	18,3	

Důležité: V tabulce uvedená výsevní množství v kg/ha jsou jen informační. Přesné množství zjistíte výsevní zkouškou.

Osvivo : konopí

Nastavení spodních klapek 1	Nastavení hradítek - úplně otevřena						Směr otáčení výsevního hřídel spodní výsev	
Rozteč řádků v cm	10	12	13	14	15	16	17	
5								
10	50	41						
15	74	62	57	52	50	47	43	
20	100	83	76	70	67	63	57	
25	125	103	95	87	83	78	71	
30								85

Důležité: V tabulce uvedená výsevní množství v kg/ha jsou jen informační. Přesné množství zjistíte výsevní zkouškou.

Osivo : špalda

Nastavení spodních klapek 2	Nastavení hradítek - úplně otevřena						Směr otáčení výsevního hřídele spodní výsev	
Rozteč řádků v cm	10	12	13	14	15	16	17	
10	51							
20	102	85	78	72	68	65	58	
30	153	128	118	107	102	97	87	
40	204	170	156	143	136	130	116	
50			190	176	164	154	144	
60					197	185	174	
70						215	203	

Důležité: V tabulce uvedená výsevní množství v kg/ha jsou jen informační. Přesné množství zjistíte výsevní zkouškou.

Osivo : hráč

Nastavení spodních klapek * 4 oder 5	Nastavení hradítek - úplně otevřena							Směr otáčení výsevního hřídel spodní výsev
	10	12	13	14	15	16	17	
Rozteč rádků v cm								
5								
10	118	99	89	83	76	73	70	
20	235	197	178	165	156	146	137	
30	353	296	267	248	234	219	205	
40		394	356	331	312	293	274	
50					389	364	343	
60								
70								
80								
90								
100								

Důležité: V tabulce uvedená výsevní množství v kg/ha jsou jen informační. Fresné množství zjistíte výsevní zkouškou.

* Dbejte na to, aby průchod dolními klapkami byl volný a osivo hrachu nebylo poškozováno. Doporučujeme nastavení dolních klapek na hodnotu 4 až 5.

Osvivo : tráva

Nastavení spodních klapek 1	Nastavení hradítek - úplně otevřena				Směr otáčení výsevního hřídel spodní výsev			
Rozteč rádků v cm	10	12	13	14	15	16	17	
5	16,7	14	13					
10	33,5	28	26	23,5	22	21	18,5	
15	50	42	38	35	23,5	32	28	
20	67	56	51	47	44,5	42	37,5	
25	84	70	63,5	60	56	62,5	50	
30	100	83,5	77	71,5	66,5	62,5	59	
40			100	95	89	83,5	79	
50						104	98	

Důležité: V tabulce uvedená výsevní množství v kg/ha jsou jen informační. Přesné množství zjistíte výsevní zkouškou.

Repka

Horní výsev

Nastavení hradištek
 ja - pro osivo s výbornými sypnými vlastnostmi
 lb - pro osivo s dobrými sypnými vlastnostmi
 lc - pro osivo se špatnými sypnými vlastnostmi

Nastavení dolních klapek: 1

Nastavení převodovky	Teoretický požadovaná vzdálenost osiva v cm	Maximální pracovní rychlosť v km/hod	Výsevní dávky					
			TKG = 5g		TKG = 10 cm		TKG = 12 cm	
			Kg/ha	K/m ²	Kg/ha	K/m ²	Kg/ha	K/m ²
100	7,1	4,4	6,7	135	5,6	112	5,4	135
90	7,85	4,9	6	121	5	100	4,8	121
80	8,8	5,5	5,4	108	4,5	90	4,3	108
70	10	6,2	4,7	94	3,95	79	3,75	94
60	11,8	7,3*	4,1	83	3,3	69	3,3	83
50	14,1	8,7*	3,4	67	2,8	56	2,7	67
40	17,8	8,7*	2,7	54	2,25	45	2,15	54
30	23,5	8,7*	2	41	1,7	34	1,65	41
20	35,5	8,7*	1,35	27	1,1	21,5	1,1	28
Pracovní rychlosť ve svahu nad 5% je max.			3,5	km/hod.			0,9	22

* Doporučujeme nepřekračovat maximální pracovní rychlosť 6 km/hod.


Důležité: V tabulce uvedená výsevni množství v kg/ha jsou jen informační. Přesné množství zjistíte výsevní zkouškou.



DŮLEŽITÉ PŘI OBJEDNÁVCE NÁHRADNÍCH DILŮ:

PROSIME PŘI KAŽDÉ OBJEDNÁVCE UVEĎTE NÁSLEDUJICI ÚDAJE:

1. TYP STROJE (UVEDENÉ NA TYPOVÉM ŠTITKU)
2. ČISLO STROJE (UVEDENÉ NA ŠTITKU STROJE A VYRAŽEN
NA RÁMU)



▲
TYPOVÝ ŠTÍTEK

3. OBJEDNACÍ ČISLO, POKUD ZA ODPOVIDASICIM OBRAZKEM
OBJEDNACÍ ČISLO NENI UVEDENO, UVÁDI SE ČISLO DIN
S ODPOVIDASICIMI ÚDAJI:::
PŘI OBJEDNAVCE CELÉ SESTAVY SE UVÁDI PODTRŽENÉ ČISLO
(UVEDENÉ POD JEDNOTLIVÝMI DÍLY)
4. UVEĎTE POTŘEBNÝ POČET KUSŮ; KTERÉ OBJEDNAVÁTE.

RABEWERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 7710 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 771190